

**3021 Lőrinci, Vörössápi út 1. szám alatti tüzeset  
Katasztrófavédelmi Mobil Labor (KML) mérési eredmények  
2021. május 31.**

KML gázkoncentráció mérés adatai – gépjárműre telepített műszerek														
Sorszám	Mérés helye	Mérés ideje	NO (ppm)	NO <sub>2</sub> (ppm)	SO <sub>2</sub> (ppm)	CO (ppm)	H <sub>2</sub> S (ppm)	Cl <sub>2</sub> (ppm)	NH <sub>3</sub> (ppm)	CH <sub>4</sub> (ARH%)	HCl (ppm)	H <sub>2</sub> (ARH%)	CH <sub>2</sub> O (ppm)	HF (ppm)
1.	telephelyen belül hulladéklerakótól 15 méter távolságra	01:05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	MVM Erőmű víztározó part telephelytől keleti irányban	01:20	7,1	0,2	0	0	1,4	0	0	0	4,8	0	0	0,2
3.	MVM Erőmű víztározó part telephelytől keleti irányban	01:30	4	0,1	0	0	1,3	0	0	0	2,9	0	0,1	0
4.	MVM Erőmű víztározó part horgászállások mellett	01:40	4	0,1	0	0	1,3	0	0	0	2,9	0	0,1	0
5.	MVM Erőmű víztározó part horgászállások mellett	01:50	2,3	0	0	0	1,3	0	0	0	0	0	0	0
6.	MVM Erőmű víztározó part horgászállások mellett	02:10	1,8	0,1	0	0,4	1,3	0	0	0	1,4	0	0,1	0
7.	Lőrinci, Balassi Bálint út tűz helyétől kb. 1,5 km keletre	02:20	1	0,2	0	0	1,2	0	0	0	0,8	0	0	0
8.	Hatvan, Nagygombos, Pécsi Sándor utca vége tűztől kb. 2,5 km	02:30	0,8	0,1	0	0,1	1,3	0	0	0	0,7	0	0	0
9.	Hatvan, Nagygombos, Pécsi Sándor utca vége tűztől kb. 2,5 km	02:40	0,8	0,1	0	1	1,4	0	0	0	0,7	0	0	0
10.	Lőrinci hrsz. 1488/4 alatti telephely mellett	10:55	0	0	0,7	70	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>MAK/referencia értékek</b>			25 ppm	5 ppm	0,5 ppm	30 ppm	5 ppm	0,5 ppm	20 ppm	20 %	5 ppm	20 %	0,5 ppm	1 ppm

**3021 Lőrinci, Vörössápi út 1. szám alatti tűzeset**  
**Katasztrófavédelmi Mobil Labor (KML) mérési eredmények**  
**2021. május 31.**

Sorszám	Mérés helye	Mérés ideje	NO (ppm)	NO <sub>2</sub> (ppm)	SO <sub>2</sub> (ppm)	CO (ppm)	H <sub>2</sub> S (ppm)	Cl <sub>2</sub> (ppm)	NH <sub>3</sub> (ppm)	CH <sub>4</sub> (ARH%)	HCl (ppm)	H <sub>2</sub> (ARH%)	CH <sub>2</sub> O (ppm)	HF (ppm)
11.	Lőrinci hrsz. 1488/4 alatti telephely mellett	11:10	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Lőrinci hrsz. 1488/4 alatti telephely mellett	11:20	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Lőrinci hrsz. 1488/4 alatti telephely mellett	11:25	0	0	2,2	128	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Reg Kft. hulladéklerakó területén	11:45	0	0	0,1	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Lőrinci erőmű előtt	11:50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Hatvan-Nagyombos település területén	12:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Hatvani gimnázium előtt	12:10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Lőrinci hrsz. 1488/4 alatti telephely mellett	12:35	0	0	0,7	68	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Lőrinci hrsz. 1488/4 alatti telephelye mellett	12:45	0	0	0,8	26	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Heréd település központ	13:10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Hatvan gimnázium előtt	13:37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Lőrinci hrsz. 1488/4 alatti telephely mellett	14:19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,4	0
24.	Lőrinci hrsz. 1488/4 alatti telephely mellett	14:32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,3	0
25.	Lőrinci hrsz. 1488/4 alatti telephelyen	14:34	0	0	0,4	34	0	0	0	0	0	0	2,9	0
26.	Lőrinci hrsz. 1488/4 alatti telephelyen	14:35	0	0	0	66	0	0	0	0	0	0	7,9	0
<b>MAK/referencia értékek</b>			25 ppm	5 ppm	0,5 ppm	30 ppm	5 ppm	0,5 ppm	20 ppm	20 %	5 ppm	20 %	0,5 ppm	1 ppm

**3021 Lőrinci, Vörössápi út 1. szám alatti tűzeset**  
**Katasztrófavédelmi Mobil Labor (KML) mérési eredmények**  
**2021. május 31.**

Sorszám	Mérés helye	Mérés ideje	NO (ppm)	NO <sub>2</sub> (ppm)	SO <sub>2</sub> (ppm)	CO (ppm)	H <sub>2</sub> S (ppm)	Cl <sub>2</sub> (ppm)	NH <sub>3</sub> (ppm)	CH <sub>4</sub> (ARH%)	HCl (ppm)	H <sub>2</sub> (ARH%)	CH <sub>2</sub> O (ppm)	HF (ppm)
27.	Lőrinci hrsz. 1488/4 alatti telephelyen	14:37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,5	0
28.	Reg Kft. hulladéklerakó területén	14:47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3	0
29.	Lőrinci hrsz. 1488/4 alatti telephely mellett	15:24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,3	0
30.	Lőrinci hrsz. 1488/4 alatti telephelyen	15:37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4	0
31.	Lőrinci hrsz. 1488/4 alatti telephely mellett	15:40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,3	0
32.	Lőrinci hrsz. 1488/4 alatti telephelyen	16:30	0	0	0,7	53	0	0	0	0	0	0	1,3	0
33.	Heréd település központ	17:17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Hatvan gimnázium előtt	17:31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Lőrinci hrsz. 1488/4 alatti telephely mellett	19:20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0
36.	Lőrinci hrsz. 1488/4 alatti telephelyen	19:25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0
37.	Reg Kft. hulladéklerakó területén	19:30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0
38.	Lőrinci hrsz. 1488/4 alatti telephely mellett	20:25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Hatvan Béla út	20:50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>MAK/referencia értékek</b>			25 ppm	5 ppm	0,5 ppm	30 ppm	5 ppm	0,5 ppm	20 ppm	20 %	5 ppm	20 %	0,5 ppm	1 ppm

**3021 Lőrinci, Vörössápi út 1. szám alatti tűzeset  
Katasztrófavédelmi Mobil Labor (KML) mérési eredmények  
2021. május 31.**

<b>KML gázkoncentráció mérés adatai – kézi műszerek Drager 5600</b>								
<b>Sors zám</b>	<b>Mérés helye</b>	<b>Mérés ideje</b>	<b>HCN (ppm)</b>	<b>CO<sub>2</sub> (tf%)</b>	<b>H<sub>2</sub>S (ppm)</b>	<b>CH<sub>4</sub> (ARH%)</b>	<b>PH<sub>3</sub> (ppm)</b>	<b>CO (ppm)</b>
<b>1.</b>	Lőrinci, Vörössápi út 1. alatti telephelyen belül hulladéklerakótól 5 méter távolságra	00:40-01:05	0	0,11	2	0	38	0
<b>2.</b>	Lőrinci, Vörössápi út 1. és a Lőrinci, hrsz. 1488/4 szám alatti telephelye mellett	10:35-10:55	20	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	Lőrinci, Vörössápi út 1. alatti telephelyen, munkagépek mellett	16:10	26	0	0,2	0	0	0
<b>MAK/referencia értékek</b>			0,9 ppm	0,5	5	20	0,1	30

<b>KML gázkoncentráció mérés adatai – kézi műszerek Altair 5x</b>							
<b>Sors zám</b>	<b>Mérés helye</b>	<b>Mérés ideje</b>	<b>O<sub>2</sub> (tf%)</b>	<b>CO<sub>2</sub> (tf%)</b>	<b>NO<sub>2</sub> (ppm)</b>	<b>CH<sub>4</sub> (ARH%)</b>	<b>Cl<sub>2</sub> (ppm)</b>
<b>1.</b>	Lőrinci, Vörössápi út 1. alatti telephelyen belül hulladéklerakótól 5 méter távolságra	00:40-01:05	20,8	0,5	5	0	0,5
<b>2.</b>	Lőrinci, Vörössápi út 1. és a Lőrinci, hrsz. 1488/4 szám alatti telephelye mellett	10:35-10:55	20,8	-	-	-	0
<b>3.</b>	Lőrinci, Vörössápi út 1. alatti telephelyen, munkagépek mellett	16:10	20,8	-	-	-	0
<b>MAK/referencia értékek</b>			>17	0,5	5	20	0,5